SYNTHESIS OF "AUDIT GRANULES" REPORT – CERGY PLANT - 11/04/2022 For web diffusion



AVIENT LUXEMBOURG 14 avenue de l'Eguillette / ZA du Vert Galant 95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Granulés Plastiques Industriels Décret n° 2021-461 du 16 avril 2021



PolyOne France - site de Saint Ouen l'Aumône 14 avenue de l'Eguillette / ZA du Vert Galant 95310 SAINT OUEN L'AUMONE

SITE

Nom du	site						
PolyOne	France	-	site	de	Saint	Ouen	l'Aumône

Adresse du site 14 avenue de l'Eguillette / ZA du Vert Galant

Code postal 95310

SAINT OUEN L'AUMONE

Pays FRANCE

SYNTHESIS OF "AUDIT GRANULES" REPORT – CERGY PLANT - 11/04/2022 For web diffusion

ı	DOMAINE D'ACTIVITE DU SITE		
l	1. Production de Granulés Plastiques Industriels ✓		
	2. Manipulation/Utilisation/Transformation de Granulés Plastiques Industriels ✓		
	3. Stockage de Granulés Plastiques Industriels ✓		
	4. Aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels		
	Pour activités 1 à 3 : Quantité susceptible d'être présente sur le site : Moyenne de tonnages : environ 150 T de granulés (100 T MP + 50 T PF)		

Synthèse

Conclusion Satisfaisant

	Nb d'exigences non conformes	Nb de points de contrôle
CRITERE 1 : Zones à risque de perte de granulés	0	2
CRITERE 2 : Emballages pour stockage et/ou transport	0	4
CRITERE 3 : Epandage accidentel	0	2
CRITERE 4 : Bassins de rétention et des abords du site	0	3
CRITERE 5 : Equipements et dispositifs	0	3
CRITERE 6 : Formation et Sensibilisation	0	4
CRITERE 7 : Audit internes	0	3
Communication	0	2
Total	0	23

§ CONCLUSION

	Observation
CONCLUSION	AVIENT a une bonne maîtrise de ses activités opérationnelles et a mené des actions pour se mettre en conformité avec le décret granulés plastiques. Il lui reste toutefois à poursuivre ses efforts sur les points ayant fait l'objet de non-conformités lors de cet audit. Les échanges lors de l'audit permettent d'avoir une assurance forte sur la capacité de la structure à se mettre en conformité